



Serviço Público Federal
Universidade Federal do Amapá
Assessoria Especial de Engenharia e Arquitetura
Divisão de manutenção

ORDEM DE SERVIÇO

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA

PROCESSO Nº: 23125.032383/2019-92

CONTRATO: 018/2019

REQUISIÇÃO: 722/2019

LOCAL: CAMPSTN

PREGÃO ELET.:

CONTRATADA: ELETROSERVICE LTDA

SOLICITANTE: MANOEL UBAIARA JUCA NETO

CAMPUS: CAMPUS SANTANA

Nº 027/2020

EMISSÃO: 18/02/2020

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Descrição do serviço	Local	Quant.	Valor unit.	Valor total
	SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	CAMPUS SANTANA - CAMPSTN : PARA INSTALAÇÃO DE UM REFLETOR QUE ENCONTRA-SE CONJUGADO AO CIRCUITO DA CENTRAL DE AR DA SALA DE AULA 04	7	R\$ 56,62	396,34
	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		111	R\$ 3,05	338,89
	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ADAPTADOR CONDULETE PVC CINZA, INSTALAÇÃO APARENTE, DN 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		5	R\$ 1,75	8,75
	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ABRACADEIRA CONDULETE PVC CINZA, INSTALAÇÃO APARENTE, DN 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		11	R\$ 5,15	56,65
	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURVA 90° 3/4" CONDULETE PVC CINZA, INSTALAÇÃO APARENTE - FORNECIMENTO E ISNTALAÇÃO		1	R\$ 7,73	7,73
	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODUTO CONDULETE PVC CINZA, INSTALAÇÃO APARENTE, DN 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		30	R\$ 11,17	335,10
	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA CONDULETE PVC, SEIS ENTRADAS, INSTALAÇÃO APARENTE, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		3	R\$ 15,46	46,38
	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA CONDULETE PVC CINZA, INSTALAÇÃO APARENTE, DN 20MM (3/4") - FONRCIMENTO E INSTALAÇÃO		8	R\$ 4,51	36,08
TOTAL					1.225,91

PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: **INICIAR A EXECUÇÃO DO SERVIÇO EM ATÉ 06 (SEIS) HORAS**, RESSALVADOS OS CASOS EM QUE COMPROVADAMENTE NÃO HOUVER DISPONIBILIDADE DE MATERIAL NO MERCADO, AUTORIZADA PELA CONTRATANTE.

PRAZO PARA ENTREGA:

PROFISSIONAL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

I. _____
II. _____
III. _____

STATUS DO SERVIÇO: () PLENAMENTE ATENDIDO () PARCIALMENTE ATENDIDO () NÃO ATENDIDO

Observações:	Avaliação do Serviço:
	Prazo: ① ② ③ ④ ⑤ Qualidade dos Materiais: ① ② ③ ④ ⑤
	Acabamento: ① ② ③ ④ ⑤ Limpeza e Arrumação: ① ② ③ ④ ⑤
1 - Insatisfatório; 2 - Regular; 3 - Satisfatório; 4 - Muito Bom; 5 - Excelente.	

O.S. Encaminhada em: _____ / _____ / _____ Hora: _____ : _____
O.S. Recebida pela contratada em: _____ / _____ / _____ Hora: _____ : _____
O.S. Atestada pelo Fiscal Técnico: _____ / _____ / _____ Hora: _____ : _____

Jader Loliola Pereira
Assinatura do Gestor do Contrato
Portaria Nº 0087/2020-UNIFAP

José Ronaldo Rodrigues de Jesus
Assinatura do Fiscal Técnico
Portaria Nº 0087/2020-UNIFAP

Raimundo Soares Campos
Assinatura do Preposto
Contrato Nº 018/2019 -UNIFAP